

34C

Tarkastusraportti

Asiakas	Pedersen Jaana
Vahinkopaikan osoite	Myllärinkatu 4 08100 Lohja
Yhteyshenkilö	Pedersen Jaana (Asiakas) p. 0407442173 jaana.pedersen@hotmail.com
Läsnäolijat	Pedersen Jaana
Vakuutusyhtiö / Käsittelijä	LähiTapiola / Rauno Niskala, p. 0505744968
Vahingon havaitsemispäivä	10.06.2014
Kartoituspäivämäärä	11.06.2014
Asiakkaan kuvaus vahingosta	varastohuoneen lattialla matto märkänä. Pannuhuoneessa kiertovesipumppu ei toimi. Pannun päällä on pieni määrä vettä. Varastohuoneen lattian alla kulkee putkia mutta ei lattialämmitystä. Se on viereisessä huoneessa



Kuvaus rakennuksesta

Rakennustyyppi	Omakotitalo
Rakennusvuosi	1964
Kerrosala (m2) (m²)	309
Vahingon aiheuttaneen putken tai laitteen ikä	
Vahingon aiheuttaneen putken materiaali	
Lämmitysjärjestelmä	Vesikiertoinen lattialämmitys alakerrassa, yläkerrassa osassa huoneissa sähköinen lattialämmitys
Vahinkoalueen rakenteet (lattia/seinä/katto)	Ulkoseinät kellarikerroksessa betonirunkoisia, sisäpuolelta paneloituja Alapohjarakenne ns 1- laattarakenne

Pohjakuva rakennuksesta:
Kuva on ohjeellinen, eikä se ole mittakaavassa


Projekti: myllärinkatu 41ohja.rap (8000x5500 mm), luotu: 11.6.2014

Mittauspöytäkirja:

Käytetty Mittauskalusto	☐ Vaisala HMP41	Sall. Max RH75% kosteusmittari	
	☒ Protimer Mini (PM)	Sall. max 17-19% puumittari jne...	
	☒ Pintamittari	L-asteikko (low)	Aineille joiden tiheys on korkeintaan 600 kg/m³




Vahinkokartoittaja:
Kari Pihkanen
p. 0403130072
kari.pihkanen@recoverynordic.fi

Sivu: 4 (7)
Vahinkotunnus: 360-1465773-8
Työnumero: 3510209
Raportti laadittu: 11.06.2014


Rakenteiden leikkaukset: Periaatekuvat:



Vs- rakenne



Us- rakenne




Ap- rakenne

Valokuvat kohteesta



Kuva khh: sta missä vettä lattialla
havaittu



Kuva khh: sta märkä alue rajattu kuvaan



Kuva khh: sta seinähelma kaapiston taka märkä